

Byggnadsinventering i Uppsala kommun 1977.

Socken:.....Danmarks.....
 Fastighet:..Danmarksby 3:1.....
 Gårdsnamn:.....
 Urspr. funktion:..Jordbruksfastighet.....
 Nuv. funktion:..Jordbruksfastighet.....
 Kulturhist. värdering:..Urspr mangårdsbyggnaden.....
 ..har visst byggnadshistoriskt intresse......
 Övrigt: Dyn brann 1866, då fanns där ca 11 gårdar, ..
 ..vid 1900-talets början 9 st......

Inv. dat. juni 1977
 Filmnr.: 859
 Ek. karta 117b ..

Större unders. Ja

Hus nr	Husets funktion	Stomme	Fasad	Färg	Tak	Uppg. ålder	Trol. ålder
I	Urspr. manbyggnaden	T	T	FR	1T	omk 1800	
II	Bostadshus	T	T+SFS	Gul	P/R	1898	
III	Magasin	T+STO	T+SLL	FR	2T	1898-1930	
IV	Magasin	STO	SLL	FR	2T	1938	
V	Tvätts. + rum garage under plank		slät	Gul	2T	1940-45	
VI	Ladugård	STO+Tg	SSP+Tg	FR+R	2T	1922-30	
VII	Sophus	STO	SFS	Gul	2T		




20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31

